


A szakértői munka árnyoldalai avagy az „Esőember”

Varró Beáta

okl. kertészmérnök
faanyagvédelmi szakértő

Ugrinné Zrubka Beatrix

okl. építőmérnök
faanyagvédelmi szakértő



www.faanyagszakerto.hu

1. Előzmények

Helyszín:

- 140 éves műemlék épület
- Magas tetős, részben fa zárófödém
- 6 éve üzemben kívül
- Leromlott műszaki állapot

Feladat:

- Csak a fedélszék vizsgálata
- Súlyos hibák feltérképezése
- Azonnali intézkedést igénylő károsodások kiemelése

Folyamatban:

- Épület tartószerkezeti állapotfelmérés
- Egyéb felmérések
- Szervezetlen állagmegóvási munkák

Munkaterület átvétel:

- Statikussal közös bejárás
- Veszélyes tetőszakasz kijelölés, lekerítés
- Biztonságosan járhatónak ítélt zárófödém



2. A baleset




3. Intézkedések

Segélyhívás:

104 vagy 112 esetleg 911?
Bejelentési kötelezettség

Értesített szervek:

- Mentők
- Rendőrség
- Munkaügy
- Munkavédelem



4. Vizsgálatok

Mentők

➔ Sérült ellátása

Rendőrség

➔ Bűntény megállapítása

Munkaügy

➔ Szerződés és munkaviszony ellenőrzése

Munkavédelem

➔ Biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata

FELELŐSSÉG

Megbízó

Vállalkozó

Alvállalkozó

Munkavállaló

5. Adatok és dokumentációk

- Szerződések
- Munkaterület átadás-átvételi dokumentációk
- Kockázat becslés
- Intézkedési terv

- Jogosultság
- Orvosi alkalmasság
- Oktatási jegyzőkönyv
- Egyéni védőeszköz
- Egészségügyi doboz

**Személyi
feltételek**

Tárgyi feltételek

Oktatási jegyzőkönyv




6. Megállapítás

„A baleset az előzetes helyszíni bejárás alapján nem volt előre látható és az ismert körülmények alapján nem volt megelőzhető.”

7. Konklúzió



8. Megelőzés



8. Megelőzés



Kétes műszaki állapot:

- Dúcolás
- Zuhanás gátló védőeszközök

„Ha ti nem, majd más
bevéllalja!”

Összefogás  Információs riadólánc



9. Innovációk

<p>Költség</p> <ul style="list-style-type: none">- Speciális védőeszköz- Alpin technika- Dúcolás- Állványzat- Megelőző statikai vizsgálat	<ul style="list-style-type: none">- Bontás, újraépítés 😊
<ul style="list-style-type: none">- Intézkedési lap- Egészségügyi kártya- Információs lánc- Közös munka- és tűzvédelmi oktatás- Általános kockázatértékelés	<ul style="list-style-type: none">- Komplex felelősség- és balesetbiztosítás- Védőeszköz bérlés- Kamarai támogatás <p>Idő</p>

Összegzés



www.faanyagszakerto.hu

Házincér



Faanyagvédelmi
Mérnöki Társulás

Varró Beáta

Ugrinné Zrubka Beatrix

Az előadást szakmailag segítette:

Durko Sándor

munkavédelmi szakértő